



ToughEye-1700™

CONTROLLER MODULE FIRMWARE UPDATE GUIDE

V1.1



目次

目次	1
概要	2
ハードウェア構成	2
構成 A : プログラミングアダプターメソッド	2
構成 B : デュアルアウトプットケーブルと RS-232 to USB コンバーター	3
ファームウェアアップロード手順	4



概要

本書は、ToughEye-1700[™] 自己清掃カメラのコントローラーモジュールにファームウェア をアップロードする手順を説明します。このプロセスには、TE1700 プログラミングアダ プターケーブルが最適です。ただし、TE1700 デュアルアウトプットメインケーブルをす でにお持ちの場合、RS-232 to USB コンバーターを追加するだけでアップロードが可能で す。

ハードウェア構成

構成A: プログラミングアダプターメソッド

ToughEye-1700[™] コントローラーモジュールは、シリアル RS-232 プロトコルを使用してサ ービスソフトウェアアプリケーションと通信します。このアプリケーションを利用して清 掃サイクルデータを取得したり、コントローラーファームウェアを更新したりすることが 可能です。プログラミングアダプター (PA-TE17-USB-A) は、ToughEye-1700[™] と接続ケー ブル (メイン/延長ケーブルまたは PoE アダプターケーブル)の間に接続され、USB を介し て PC と接続します。以下はその接続図です。



ToughEye-1700™ プログラミングケーブル



構成 B: デュアルアウトプットケーブルと RS-232 to USB コンバーター

TE1700 デュアルアウトプットケーブルが利用可能な場合、市販の RS-232 to USB コンバー ターケーブルとの簡単な配線接続で通信およびファームウェアのアップロードが可能で す。

推奨コンバーターケーブルは、FTDI USB-RS232-WE シリーズケーブル(例:FTDI USB-RS232-WE-1800-BT_3.3)です。このケーブルを使用する場合は、以下の配線図および配線 表を参考にしてください。



TE1700 デュアル出力メインケーブル		FTDI RS-232 - USB 変換ケーブル			
ワイヤーの色	信号	ワイヤーの色	信号		
黄色	ТХО	黄色	RXD		
オレンジ	RXD	オレンジ	ТХД		
緑	DTR	緑	R T S #		
黒	GND	黒	GND		



ファームウェアアップロード手順

選択したハードウェア構成に関係なく、プログラミングは使用可能な USB コネクター を介して行われます。ToughEye-1700™コントローラーモジュールにファームウェアを アップロードするには、次の手順に従ってください。

- 1. TE1700 ユニットの電源をオンにします。標準の IEEE802.3at 準拠の PSE (PoE+ PD をサポート) または 24VDC を使用してください。詳細は ToughEye-1700[™] ユーザー マニュアルをご参照ください。
- 2. Quick Firmware Uploader アプリケーションをダウンロードして解凍します。<u>こち</u> <u>らをクリック</u>
- Quick Firmware Uploader 1.0を実行します。ファイアウォールやセキュリティ警告を無視してアプリを正しく実行してください。実行後、以下のようなウィンドウが表示されます。

🔹 Quick Firmv	vare Uploader 1	.0			_		×
Product ToughEye-1700	~	COM Port	t V		EXCE	LSEN	ISE
Upload Firmware Hex File	Filepath						
Browse							
Upload	Status		Show Outp	ut			

- 4. USB コネクターを PC に接続し、適切な COM ポートを選択します。
- hex_files フォルダー内のファームウェアファイルを選択します。
 「TE1700」フォルダー内のファイルを指定し、「OK」をクリックします。
- 「Upload」ボタンをクリックしてファームウェアをアップロードします。
 正しく接続され、USB が認識されている場合(必要な USB ドライバーがインストー ル済みの場合)、USB コネクターの緑色と赤色の LED が高速で点滅します。これに より、アップロードが進行していることがわかります。アップロードには約 30 秒



かかります。プログラムが終了すると、アプリウィンドウのステータステキストボックスに結果が表示されます。

7. アップロード成功の場合、以下のようなメッセージが表示されます。

🜻 Quick Firmw	vare Uploader 1.0		_		×
Product ToughEye-1700	COM Port V COM5 V		EXCE	LSEN	ISE
Upload Firmware					
Hex File Browse	Filepath C:\Users\SHARED\Dowhloads\TE1700_v2.2.1.hex				
Upload Upload	Status Upload Successful Show Output				

アップロード失敗の場合、「Show Output」チェックボックスをオンにしてログを確認します。アップロードに問題が発生した場合は、ExcelSense 技術サポートにお問い合わせください。